



AGUAS
DE EL BAGRE S.A. E.S.P.
TU HISTORIA EN CADA GOTA

06 JUL 2026

N° Radicado: 228 - 2026
Hora: 11:45 AM
RECIBIDO
[Signature]

FUNDACIÓN SONRISAS SOSTENIBLES
NIT: 902024019-5
Municipio de El Bagre, Antioquia

*Solicitud
de
Carácter: Urgente*

Fecha: 6 de julio de 2026

Señores
AGUAS DE EL BAGRE S.A. E.S.P.

Asunto: Solicitud de inspección técnica e intervención por descarga de aguas residuales al sistema de aguas lluvias y afectación a la salud pública y al ambiente.
Referencia: Radicado No. 2-000979-2026-05-26

Respetados señores:

La Fundación Sonrisas Sostenibles, en desarrollo de su compromiso con la salud pública, la protección ambiental y el bienestar comunitario, se permite dar continuidad al proceso iniciado mediante el Radicado No. 2-000979-2026-05-26, presentado inicialmente ante la Alcaldía Municipal de El Bagre.

Como resultado de la visita realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se evidenció que en la Carrera 41 del barrio La Floresta existe una tubería que descarga aguas residuales directamente en un canal destinado al drenaje de aguas lluvias. Según lo informado por dicha dependencia, esta situación corresponde a la competencia de Aguas de El Bagre S.A. E.S.P.

Esta condición genera olores ofensivos permanentes que afectan la calidad de vida de los habitantes, quienes manifiestan verse obligados a mantener cerradas las puertas y ventanas de sus viviendas para disminuir la exposición a estos olores.

Asimismo, las aguas residuales descargadas desembocan en un cuerpo de agua que separa los barrios La Floresta y Portugal, situación que amerita una evaluación técnica por su posible impacto sanitario y ambiental.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos:

1. Realizar una inspección técnica del sitio.
2. Determinar el origen de la descarga de aguas residuales al sistema de aguas lluvias.
3. Evaluar e implementar las acciones correctivas necesarias para eliminar esta situación y mitigar los riesgos para la comunidad y el ambiente.
4. Informar la programación de la visita técnica y las medidas que serán adoptadas para la atención de esta problemática.

La Fundación Sonrisas Sostenibles reitera su disposición para acompañar la visita técnica y servir como enlace entre la comunidad y su entidad, con el propósito de facilitar una intervención oportuna y efectiva.

Agradecemos la atención prestada y confiamos en que esta situación será atendida con la prioridad que merece, en beneficio de la salud pública y la protección de los recursos hídricos del municipio.

Cordialmente,

DATOS PERSONALES PROTEGIDOS EN VERSION PUBLICA

Copia del Radicado No. 2 000 77 4920 03 40.

- Registro fotográfico del sitio.



**Fundación
Sonrisas Sostenibles**

Educamos con alegría,
cuidamos con innovación

FUNDACIÓN SONRISAS SOSTENIBLES

NIT: 902024019-5

Municipio de El Bagre, Antioquia

Fecha: 16 de junio de 2026

*Rdo
Mónica S.
16-Junio-2026
4:33 PM*

**COMPLEMENTO A LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN URGENTE POR REBOSAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES CON RADICADO: 2-000979-2026-05-26**

Señor

MARCO FIDEL TRESPALACIOS

Alcalde Municipal de El Bagre

Asunto: Identificación de puntos críticos para intervención del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio La Floresta.

En atención a la comunicación sostenida con funcionarios de la Administración Municipal (Departamento de planeación) y como complemento a la solicitud radicada por la Fundación Sonrisas Sostenibles, nos permitimos relacionar los puntos donde la comunidad ha reportado problemas de rebosamiento de aguas residuales y obstrucción del sistema de alcantarillado.

OBJETIVO

Facilitar la inspección técnica y la programación de las labores de limpieza, mantenimiento e intervención del sistema de drenaje sanitario, con el fin de prevenir afectaciones a la salud pública y al bienestar de la comunidad.

RELACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS

No.	DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO	Tipo de afectación	Prioridad
1 *			Aguas residuales sobre la vía.	Alta
2			Al frente hay una rejilla con aguas residuales.	11
3			Aguas residuales sobre la vía	11
4			" "	11
5			Tubería de aguas residuales rota.	11
6			Aguas residuales en vías, and	11
7 *			Aguas residuales en inmueble.	11
8			Aguas residuales	11
9 *			Represamiento y rebasamiento de aguas residuales.	11

SOLICITUD

La Fundación Sonrisas Sostenibles y la comunidad del barrio La Floresta solicitan respetuosamente:

1. La realización de una inspección técnica de los puntos identificados.
2. La programación de labores de limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario mediante el equipo y maquinaria especializada disponible por parte de la Administración Municipal.

3. La remoción de sedimentos y materiales que estén ocasionando obstrucciones en los ductos de aguas residuales.
4. La implementación de las medidas preventivas y correctivas que el concepto técnico determine necesarias para evitar nuevos rebosamientos.

La Fundación Sonrisas Sostenibles manifiesta su disposición para acompañar las visitas técnicas y servir como enlace entre la comunidad y la Administración Municipal, facilitando la ubicación de los puntos críticos y promoviendo soluciones conjuntas en beneficio de la salud pública y la calidad de vida de los habitantes.

Atentamente,

FUNDACIÓN SONRISAS SOSTENIBLES

DATOS PERSONALES PROTEGIDOS EN VERSION PUBLICA

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO	2668		
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO	La Floresta.		
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO	42-60		
DATO PROTEGIDO	DATO PROTEGIDO			

Cr. 41 # 54-06
Tubería rota dentro del Canal de agua residuales.

